BLOTEC®
FICHA DE VISTORIA EM OBRA
ENSAIO DE ESTANQUEIDADE E INFILTRAÇÃO

Base técnica: ABNT NBR 15575-4
Aplicação: perícia • pós-obra • cliente

1. IDENTIFICAÇÃO

2. **CLIENTE:** BLOTEC LTDA
3. **CNPJ:** 33.896.302.0001-49
4. **ENDEREÇO OBRA:** RUA ARY AMARANTE DE MIRANDA/NELSON DOVIGO, N° 121 - LOTE11 QUADRA18, MORRO VERMELHO - LOTEAMENTO RESIDENCIAL DO BOSQUE, MOGI MIRIM-SP
5. **DATA:** 20/09/2025
6. **RESPONSÁVEL TÉCNICO:**
   CREA:

2. IDENTIFICAÇÃO DO PAINEIS ENSAIADOS

Campo	**Informação**
Ambiente 1	☐ interno **X** externo
Local 1	PAINEL FRONTAL DE FACHADA DIVISA COM DORMITÓRIO 01
Dimensão do painel 1	5,00m x 4,50m
Junta horizontal painel 1	**X** sim ☐ não
Junta vertical painel 1	**X** sim ☐ não
Ambiente 2	**X** interno ☐ externo
Local 2	PAINEL LATERAL DIREITO BANHO 01

	DIVISA COM DORMITÓRIO 01
Dimensão do painel 2	2,00m x 3,00m
Junta horizontal painel 2	**X** sim ☐ não
Junta vertical painel 1	**X** sim ☐ não

3. CHECKLIST DE ANÁLISE DE PROJETO

Item	**Conforme**	**Observação**
encontro parede x piso	**X**	SEM INFILTRAÇÕES
encontro parede x laje	**X**	SEM INFILTRAÇÕES
encontro com esquadria	**X**	SEM INFILTRAÇÕES
canto interno	**X**	SEM INFILTRAÇÕES
canto externo	**X**	SEM INFILTRAÇÕES

4. PROCEDIMENTO DE ENSAIO EM CAMPO

Parâmetro	**Valor**
método	mangueira / aspersão
distância	1,0 m
tempo	60 min
Área molhada	total

5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

AMBIENTE 1



IMAGEM 1: ÁREA Á SER ASPERGIDA
ANTES DA ASPERSÃO



IMAGEM 2: FACE CONTRÁRIA Á ÁREA Á SER ASPERGIDA
ANTES DA ASPERSÃO



IMAGEM 3: ÁREA ASPERGIDA
APÓS ASPERSÃO



IMAGEM 4: FACE CONTRÁRIA ÁREA ASPERGIDA
APÓS ASPERSÃO



IMAGEM 5: FACE CONTRÁRIA ÁREA ASPERGIDA APÓS ASPERSÃO



IMAGEM 6: FACE CONTRÁRIA ÁREA ASPERGIDA APÓS ASPERSÃO

AMBIENTE 2



IMAGEM 1: ÁREA Á SER ASPERGIDA
ANTES DA ASPERSÃO




IMAGEM 2: FACE CONTRÁRIA Á ÁREA Á SER ASPERGIDA
ANTES DA ASPERSÃO



IMAGEM 3: ÁREA ASPERGIDA
APÓS ASPERSÃO



IMAGEM 4: FACE CONTRÁRIA ÁREA ASPERGIDA
APÓS ASPERSÃO



IMAGEM 5: FACE CONTRÁRIA ÁREA ASPERGIDA
APÓS ASPERSÃO

6. INSPEÇÃO INTERNA

Item	Status	Observação
manchas	☐ sim X não	APROVADO
umidade	☐ sim X não	APROVADO
gotejamento	☐ sim X não	APROVADO
infiltração em juntas	☐ sim X não	APROVADO

7. PARECER TÉCNICO

APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO, NÃO FOI CONSTATADO MANCHAS, GOTEJAMENTOS OU INDÍCIO DE INFILTRAÇÕES, ASSIM COMO NAS JUNTAS VERTICAIS E HORIZONTAIS DAS FACES CONTRÁRIAS EM AMBOS AMBIENTES ASPERGIDOS.

8. ASSINATURA

_____

Engenheiro Responsável

CREA: _____

DATA